

16.10.2013 г.

АКТ

Комиссия в составе:

Заместителя директора по производству
ООО «ЖЭУ №6 Новый»
Инженера - смотрителя
ООО «ЖЭУ №6 Новый»
Мастера
ООО «ЖЭУ №6 Новый»

Логинова А.С.

Никитенко О.В.

Марченко Н.А.

Произвела обследование квартиры по адресу: улица Мира, 1Б-16 на предмет протекания с кровли и составила настоящий акт по результатам осмотра. На момент осмотра (16 октября) протечек не обнаружено.

Подписи членов комиссии:

Заместитель директора по производству
ООО «ЖЭУ №6 Новый»

Инженер - смотритель
ООО «ЖЭУ №6 Новый»

Мастер
ООО «ЖЭУ №6 Новый»

Логинов А.С.

Никитенко О.В.

Марченко Н.А.

улица 1Б-16

Березинова Р. И.

Вх. - 3637

24.10.13